

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09237469

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Mittweida, Stadt, Hochschulstadt

Anschrift Kapellengasse 8

Gem. * Fl-stck. * Flur Mittweida * 135

Bauwerksname Sattler'sches Haus; Roch'sches Haus

Kurzcharakteristik

Wohnhaus mit zwei Seitenflügeln in Ecklage; stattliches barockes Bürgerhaus mit großer Tordurchfahrt, bestehend aus Vorderhaus, Mittelbau und zwei Seitenflügeln, baugeschichtlich, hausgeschichtlich und straßenbildprägend von Bedeutung

Datierung 1693 Dendro (Vorderhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XXXVII/46/26
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 09237469 A
Aufnahmejahr
Fotograf Delang, Steffen
Beschreibung Barockes Bürgerhaus mit großer Tordurchfahrt, bestehend aus Vorderhaus, Mittelbau und zwei Seitenflügeln



Fotonummer F 09237469 B
Aufnahmejahr 2010
Fotograf Delang, Steffen
Beschreibung Barockes Bürgerhaus mit großer Tordurchfahrt, bestehend aus Vorderhaus, Mittelbau und zwei Seitenflügeln



Fotonummer F 09237469 C
Aufnahmejahr 2010
Fotograf Delang, Steffen
Beschreibung Barockes Bürgerhaus mit großer Tordurchfahrt, bestehend aus Vorderhaus, Mittelbau und zwei Seitenflügeln



Fotonummer F 09237469 D
Aufnahmejahr 2010
Fotograf Delang, Steffen
Beschreibung Barockes Bürgerhaus mit großer Tordurchfahrt, bestehend aus Vorderhaus, Mittelbau und zwei Seitenflügeln



Fotonummer F 09237469 E
Aufnahmejahr 2010
Fotograf Delang, Steffen
Beschreibung Barockes Bürgerhaus mit großer Tordurchfahrt, bestehend aus Vorderhaus, Mittelbau und zwei Seitenflügeln



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09237469 F

2014
Machold, Bärbel
Wohnhaus mit zwei Seitenflügeln und neuem Anbau, Ansicht in
Ecklage



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09237469 G

2014
Machold, Bärbel
Wohnhaus, südliche Seite mit neuem Anbau



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09237469 H

2014
Machold, Bärbel
Wohnhaus, nördliche Seite zur Quergasse



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09237469 I

2014
Machold, Bärbel
Wohnhaus, Teilansicht Straßenfront mit Hauseingang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09237469 J

2014
Machold, Bärbel
Wohnhaus, Blick in den Innenhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09237469 K

2014
Machold, Bärbel
Wohnhaus, Tordurchfahrt

**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.**

