

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09238022
Kreis Erzgebirgskreis
Gemeinde Zwönitz, Stadt
Anschrift Kirchweg 2; 2a
Gem. * Fl-stck. * Flur Hormersdorf * 36a
Bauwerksname Pfarrhaus

Kurzcharakteristik

Pfarrhaus und Nebengebäude; regionaltypischer Fachwerk-Bau in gutem Originalzustand, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung bez. 1809, Türsturz (Nebengebäude); Pfarrhaus bez. 1810 (Türsturz), Nebengebäude bez.

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXIX/12/28
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung




Fotonummer LXXIX/12/29
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXXIX/12/30
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Steinert, Annette; Hoppe, Dirk
Beschreibung Nebengebäude des Pfarrgutes (Übersicht von Süden / Hofansicht)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

