

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09238022  
**Kreis** Erzgebirgskreis  
**Gemeinde** Zwönitz, Stadt  
**Anschrift** Kirchweg 2; 2a  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Hormersdorf \* 36a  
**Bauwerksname** Pfarrhaus

### Kurzcharakteristik

Pfarrhaus und Nebengebäude; regionaltypischer Fachwerk-Bau in gutem Originalzustand, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** bez. 1809, Türsturz (Nebengebäude); Pfarrhaus bez. 1810 (Türsturz), Nebengebäude bez.

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXXIX/12/28  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**




**Fotonummer** LXXIX/12/29  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**



**Fotonummer** LXXIX/12/30  
**Aufnahmejahr** 1999  
**Fotograf** Steinert, Annette; Hoppe, Dirk  
**Beschreibung** Nebengebäude des Pfarrgutes (Übersicht von Süden / Hofansicht)

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

