

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09238090
Kreis Erzgebirgskreis
Gemeinde Zwönitz, Stadt
Anschrift Dorfstraße 10a
Gem. * Fl-stck. * Flur Brünlos * 97; 95/7
Bauwerksname Dorfkirche Brünlos

Kurzcharakteristik

Kirche mit Ausstattung, Kirchhof und Einfriedungsmauer sowie Grabmal; kleine Saalkirche aus dem 15. Jh., verputzter Feldsteinbau mit geradem Ostschluss, Satteldach mit Dachreiter, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung im Kern 15. Jh. (Kirche); bez. 1660 Wetterfahne (Kirche); bez. 1833 Türsturz (Kirche); 1873 (Orgel); bez. 1660 (Taufe)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung

LXXIX/20/4A

Kirche mit Ausstattung, Kirchhof und Einfriedungsmauer sowie Grabmal




Fotonummer
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung

LXXIX/20/5A

1999
 Hoppe, Hans Dirk
 Grabmalstele auf dem Kirchhof

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

