

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09238155  
**Kreis** Erzgebirgskreis  
**Gemeinde** Auerbach  
**Anschrift** Anton-Günther-Straße 4  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Auerbach \* 137/2

### Kurzcharakteristik

Scheune und Seitengebäude des Dreiseithofes; landschaftstypische Wirtschaftsgebäude in Fachwerkbauweise und sehr gutem Originalzustand, baugeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

**Datierung** 1881, lt. Auskunft (Seitengebäude); 1861 (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXXIX/15/27A  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** LXXIX/15/29A  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

