

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09238162
Kreis Erzgebirgskreis
Gemeinde Auerbach
Anschrift Hauptstraße 2
Gem. * Fl-stck. * Flur Auerbach * 169/2

Kurzcharakteristik

Scheune und Seitengebäude eines ehemaligen Vierseithofes; authentisch erhaltene, regionaltypische Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes, die Scheune besonders wertvoll aufgrund ihres hohen Alters, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1624 Dendro (Scheune); Anfang 20. Jh. (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **CVIII/32/24A**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Straumer, Hartmut
Beschreibung Scheune mit Anbau und Remise, Blick von der südöstlichen Zufahrt



Fotonummer **CVIII/32/20A**
Aufnahmejahr 2004
Fotograf Straumer, Hartmut
Beschreibung Scheune mit Anbau, Nordostseite (Außenseite)



Fotonummer **LXXIX/16/10**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Beschreibung Stallgebäude eines Vierseithofes



Fotonummer **LXXIX/16/11**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Beschreibung Scheune mit Anbau und Remise, Rückseite



Fotonummer **LXXIX/16/12**
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Beschreibung Stallgebäude, Giebelseite, links Scheune

