

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09238299
Kreis Erzgebirgskreis
Gemeinde Thalheim/Erzgeb., Stadt
Anschrift Stollberger Straße 47
Gem. * Fl-stck. * Flur Thalheim * 738/1; 738/2

Kurzcharakteristik

Wohnhaus in offener Bebauung mit Garten, Einfriedung und Toranlage; als Gästehaus für den Strumpffabrikanten Görner errichteter Holzfertigteilbau der bekannten Firma Christoph & Unmack (Niesky), zeittypisch gestalteter, qualitätvoller und mit Umfeld erhaltener Bau, Garten in den Stilformen des Expressionismus von Seltenheitswert, architekturgeschichtlich, gartengeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1927-1928, lt. Auskunft (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXXXI/10/13
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Beschreibung Wohnhaus, Übersicht von Norden



Fotonummer XC/246/1
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Wohnhaus, Giebelansicht von Südwesten



Fotonummer LXXXI/10/12
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Beschreibung Wohnhaus, Übersicht von Südwesten



Fotonummer LXXXI/10/14
Aufnahmejahr 1999
Fotograf Steinert, Annette; Hoppe, Hans Dirk
Beschreibung Wohnhaus, Übersicht von Südosten



Fotonummer XC/246/4
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Wohnhaus, Giebelansicht von Norden



Fotonummer XC/246/3
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Wohnhaus, Seitenansicht von Norden



Fotonummer XC/246/5
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Wohnhaus, Seitenansicht von Nordwesten



Fotonummer XC/246/2
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Wohnhaus, Seitenansicht von Südosten



Fotonummer XC/246/6
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Wohnhaus, Detail



Fotonummer XC/246/7
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Einfriedung



Fotonummer XC/246/8
Aufnahmejahr 2001
Fotograf Finkler, Lutz
Beschreibung Toranlage



Fotonummer F 09238299 D
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnhaus; Blick von Südosten



Fotonummer F 09238299 E
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Garten: Zufahrt zum Wohnhaus mit Rhododendronbestand



Fotonummer F 09238299 G
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Toranlage




Fotonummer F 09238299 H
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnhaus und Garten; Blick von Süden



Fotonummer F 09238299 K
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Garten: Zufahrt zum Wohnhaus mit Rhododendronbestand

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

