

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09240057
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Niederwiesa
Anschrift	Dorfstraße 20
Gem. * Fl-stck. * Flur	Braunsdorf * 20/1

Kurzcharakteristik

Drei Seitengebäude (das westliche mit Kumthalle) und südliche Scheune eines Vierseithofes; landschaftsprägender, gut erhaltener Bauernhof von ortsgeschichtlichem, ortsbildprägendem und baugeschichtlichem Wert

Denkmaltext

Drei Seitengebäude und Scheune eines Bauerngutes, ortsbildprägendes Ensemble ländlicher Wirtschaftsgebäude aus dem 19. Jahrhundert in sehr gutem Originalzustand. Ein Seitengebäude schließt unmittelbar an das Wohnhaus an. Es handelt sich hierbei um einen zweigeschossigen Bau mit massivem und verputztem Erdgeschoss mit Stallungen sowie einem drempelartigen Obergeschoss in Fachwerkbauweise mit Lagerräumen. Abschluss durch flachgeneigtes, mit Schiefnern gedecktes Satteldach. Hierzu im rechten Winkel steht ein Stallgebäude, ebenfalls ein Gebäude mit massivem Erdgeschoss und einem Fachwerkobergeschoss. Auch dieses Gebäude schließt durch ein flachgeneigtes Satteldach ab. Eine Besonderheit bildet die dreijochige Kumthalle auf Pfeilern. Im rechten Winkel zum Wohnstallhaus, neben der Einfahrt steht das dritte Seitengebäude, ein eingeschossiger verputzter Bruchsteinbau, dessen Fenstergewände sowie das Bruchsteinmauerwerk aus Hilbersdorfer Porphyrtuff bestehen. An den massiven Teil des Hauses schließt eine verbretterte Fachwerkkonstruktion an. An der Südseite des Hofes steht eine eingeschossige verbretterte Fachwerkscheune, ebenfalls mit Satteldach.

Das Wohnhaus wurde in seinem äußeren Erscheinungsbild verändert, so dass dieses keinen Denkmalwert besitzt.

Die Hofanlage ist die einzige des Dorfes, die vollständig erst im 19. Jahrhundert und später entstand. Überhaupt sind im Landkreis Gehöfte dieser jüngeren Entstehungszeit sehr selten, so dass die baulichen Anlage sowie jedes der Wirtschaftsgebäude einen hohen Aussagewert zum ländlichen Bauen im 19. Jahrhundert hat, woraus sich die baugeschichtliche Bedeutung der betreffenden Gebäude ableitet.

LFD/2011

Datierung um 1850 (Seitengebäude); um 1850 (Kumthalle); um 1850 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09240057 A**
Aufnahmejahr 2010
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung östliches Seitengebäude eines Bauernhofes, Ansicht von Nordosten



Fotonummer **F 09240057 B**
Aufnahmejahr 2010
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Scheune eines Bauernhofes



Fotonummer **F 09240057 C**
Aufnahmejahr 2010
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Wohnstallhaus (kein Denkmal) und anschließendes Seitengebäude eines Bauernhofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXIX/56/15
1998
Wündrich, Andreas
Blick zum Seitengebäude mit Kumthalle



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09240057 H
2017
Peker, Franziska
Seitengebäude (an das Wohnhaus anschließend),
straßenseitige Ansicht von Nordwesten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09240057 I
2017
Peker, Franziska
östliches Seitengebäude eines Bauernhofes, Ansicht von
Westen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

