

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09240094
<b>Kreis</b>	Mittelsachsen
<b>Gemeinde</b>	Augustusburg, Stadt
<b>Anschrift</b>	Schloß 1
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Augustusburg * 1
<b>Bauwerksname</b>	Schloss Augustusburg (Sachgesamtheit)

### Kurzcharakteristik

**Einzeldenkmal** in o. g. Sachgesamtheit: Jagdschloss als geschlossene Vierflügelanlage mit Hauptportal im nördlichen Torflügel, südlichem Torflügel, östlicher Schlosskapelle sowie Innenausstattung, nördlich der Schlossanlage vorgelagertes Torhaus mit Schlossbrücke, südlich der Schlossanlage angegliederter Wirtschaftshof mit Brunnenhaus und Einfriedungs- und Brüstungsmauern sowie Einfriedungsmauern des Wildgeheges (Bärgarten) (siehe auch Sachgesamtheitsliste gleiche Anschrift - obj. 09301156); im Innern u.a. Altargemälde von Lucas Cranach d. J., im Schloss bedeutende Reste von Wandmalereien, Schlossanlage von herausragender baukünstlerischer, baugeschichtlicher, landesgeschichtlicher und landschaftsprägender Bedeutung, als Ort einer frühen Haftstätte (Konzentrationslager) der NS-Zeit auch zeitgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** 1568 bis 1572 (Jagdschloss); 1571 (Schlosskapelle); 1933 (Konzentrationslager); 1851 (Brunnenhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXIX/57/24  
**Aufnahmejahr** 1998  
**Fotograf** Wünderlich/Gellrich  
**Beschreibung** Schloss Augustusburg; Schlosseingang



**Fotonummer** LXIX/57/28  
**Aufnahmejahr** 1998  
**Fotograf** Wünderlich/Gellrich  
**Beschreibung** Schloss Augustusburg; 1. Innenhof, Eingang



**Fotonummer** LXIX/57/29  
**Aufnahmejahr** 1998  
**Fotograf** Wünderlich/Gellrich  
**Beschreibung** Schloss Augustusburg; Westfassade



**Fotonummer** LXIX/57/31  
**Aufnahmejahr** 1998  
**Fotograf** Wünderlich/Gellrich  
**Beschreibung** Schloss Augustusburg; 2. Innenhof, Südsseite



**Fotonummer** LXIX/57/32  
**Aufnahmejahr** 1998  
**Fotograf** Wünderlich/Gellrich  
**Beschreibung** Schloss Augustusburg; 2. Innenhof, Westseite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXIX/57/34**  
1998  
Wünderich/Gellrich  
Schloss Augustusburg; 3. Innenhof, Südseite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXIX/57/35**  
1998  
Wünderich/Gellrich  
Schloss Augustusburg; Südseite mit Schlosskapelle



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXIX/58/1**  
1998  
Wünderich/Gellrich  
Schloss Augustusburg; 3. Innenhof, Wirtschaftsgebäude



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXIX/58/0**  
1998  
Wünderich/Gellrich  
Schloss Augustusburg; Brunnenhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**LXIX/57/26**  
1998  
Wünderich/Gellrich  
Schloss Augustusburg; Schlosseingang - Detail



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**LXIX/57/25**  
1998  
Wünderich/Gellrich  
Schloss Augustusburg; Gedenkrelief

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

