Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09240094
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Augustusburg, Stadt
Anschrift	Schloß 1
Gem. * Fl-stck. * Flur	Augustusburg * 1
Bauwerksname	Schloss Augustusburg (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmal in o. g. Sachgesamtheit: Jagdschloss als geschlossene Vierflügelanlage mit Hauptportal im nördlichen Torflügel, südlichem Torflügel, östlicher Schlosskapelle sowie Innenausstattung, nördlich der Schlossanlage vorgelagertes Torhaus mit Schlossbrücke, südlich der Schlossanlage angegliederter Wirtschaftshof mit Brunnenhaus und Einfriedungs- und Brüstungsmauern sowie Einfriedungsmauern des Wildgeheges (Bärengarten) (siehe auch Sachgesamtheitsliste gleiche Anschrift - obj. 09301156); im Innern u.a. Altargemälde von Lucas Cranach d. J., im Schloss bedeutende Reste von Wandmalereien, Schlossanlage von herausragender baukünstlerischer, baugeschichtlicher, landesgeschichtlicher und landschaftsprägender Bedeutung, als Ort einer frühen Haftstätte (Konzentrationslager) der NS-Zeit auch zeitgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	1568 bis 1572 (Jagdschloss); 1571 (Schlosskapelle); 1933 (Konzentrationslager); 1851 (Brunnenhaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXIX/57/24**
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Wündrich/Gellrich
Beschreibung	Schloss Augustusburg; Schlosseingang



Fotonummer	**LXIX/57/28**
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Wündrich/Gellrich
Beschreibung	Schloss Augustusburg; 1. Innenhof, Eingang



Fotonummer	**LXIX/57/29**
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Wündrich/Gellrich
Beschreibung	Schloss Augustusburg; Westfassade



Fotonummer	**LXIX/57/31**
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Wündrich/Gellrich
Beschreibung	Schloss Augustusburg; 2. Innenhof, Südsseite



Fotonummer	**LXIX/57/32**
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Wündrich/Gellrich
Beschreibung	Schloss Augustusburg; 2. Innenhof, Westseite



Fotonummer **LXIX/57/34**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Wündrich/Gellrich
Beschreibung Schloss Augustusburg; 3. Innenhof, Südseite



Fotonummer **LXIX/57/35**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Wündrich/Gellrich
Beschreibung Schloss Augustusburg; Südseite mit Schlosskapelle



Fotonummer **LXIX/58/1**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Wündrich/Gellrich
Beschreibung Schloss Augustusburg; 3. Innenhof, Wirtschaftsgebäude



Fotonummer **LXIX/58/0**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Wündrich/Gellrich
Beschreibung Schloss Augustusburg; Brunnenhaus




Fotonummer **LXIX/57/26**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Wündrich/Gellrich
Beschreibung Schloss Augustusburg; Schlosseingang - Detail



Fotonummer **LXIX/57/25**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Wündrich/Gellrich
Beschreibung Schloss Augustusburg; Gedenkrelief

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.