

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09240841
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Augustusburg, Stadt
Anschrift Dittmannsdorfer Straße 2
Gem. * Fl-stck. * Flur Kunnersdorf * 106/7

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Dreiseithofes sowie Hofpflaster; Wohnstallhaus Obergeschoss Fachwerk, Giebel Fachwerk, Satteldach, Seitengebäude Obergeschoss Fachwerk, Satteldach, Scheune verbretterte Holzkonstruktion, authentisch erhaltene Hofanlage, baugeschichtlich, wirtschaftsgeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung um 1800 (Wohnstallhaus); um 1800 (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09240841 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus eines Dreiseithofes, Ansicht des gesamten Hofes von der Straße



Fotonummer **F 09240841 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus, Giebelseite zur Straße und Längsseite zum Hof



Fotonummer **F 09240841 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus, nördliche Rückseite



Fotonummer **F 09240841 D**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Dreiseithofes, Ansicht der südlich gelegenen Scheune von der Einfahrt aus



Fotonummer **F 09240841 E**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Seitengebäude

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

