

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09240846  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Augustusburg, Stadt  
**Anschrift** Talstraße 28  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Kunnersdorf \* 25/7

### Kurzcharakteristik

Nördliches Wohnstallhaus eines Dreiseithofes; Obergeschoss und Giebel Fachwerk, Krüppelwalmdach, baugeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

**Datierung** 1816 (Wohnstallhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **F 09240846 A**  
**Aufnahmejahr** 2013  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Wohnstallhaus eines Dreiseithofes, Gesamtansicht



**Fotonummer** **F 09240846 B**  
**Aufnahmejahr** 2013  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Wohnstallhaus, südöstliche Giebelseite und Längsseite zum Hof



**Fotonummer** **F 09240846 C**  
**Aufnahmejahr** 2013  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Wohnstallhaus, nordöstliche Längsseite zur Straße



**Fotonummer** **F 09240846 D**  
**Aufnahmejahr** 2013  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Wohnstallhaus, nordöstliche Längsseite zur Straße und rückwärtige Giebelseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

