Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09240919

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Augustusburg, Stadt

Anschrift Bahnhofstraße 8

Gem. * Fl-stck. * Flur Hennersdorf * 87/2

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus eines ehemaligen Bauernhofes; Obergeschoss Fachwerk verbrettert, baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1844 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09240919 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus, Ansicht südöstliche Eingangsseite von der Straße




Fotonummer **F 09240919 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus eines ehemaligen Bauerngutes, Gesamtansicht von der Straße



Fotonummer **F 09240919 C**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Reste der abgebrochenen Teile des ehemaligen Bauerngutes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.