Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09242177
Kreis	Zwickau
Gemeinde	Glauchau, Stadt
Anschrift	Hauptstraße 59
Gem. * Fl-stck. * Flur	Niederlungwitz * 124/5

Kurzcharakteristik


Wohnstallhaus, Seitengebäude, Stallgebäude und Torbogen eines Vierseithofes; baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung, weitgehend geschlossen erhaltener Bauernhof, Fachwerkbauten, strebenreiches Fachwerk

Datierung	um 1830 (Wohnstallhaus); 1. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**XXX/30/37**
Aufnahmejahr	1991
Fotograf	Koch, Ditte
Beschreibung	Wohnstallhaus eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.