

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09242390  
**Kreis** Zwickau  
**Gemeinde** Remse  
**Anschrift** Forststraße 56; 58  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Kleinchursdorf \* 28/1

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Stallgebäude (heute Wohnhaus) und Torbogen eines Vierseithofes; baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung, geschlossen erhaltenes Gehöft in Fachwerkbauweise, ortsbildprägend, ein Seitengebäude mit Fachwerk im Erdgeschoss (selten)


**Datierung** 1825 (Wohnstallhaus); 1828 (Stallgebäude); 1793 (Seitengebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>21 E 344</b>
Aufnahmejahr	1992
Fotograf	Koch, Ditte
Beschreibung	Wohnstallhaus, Seitengebäude, Stallgebäude (heute Wohnhaus) und Torbogen eines Vierseithofes

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

