

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09242819
Kreis Zwickau
Gemeinde Neukirchen/Pleiße
Anschrift Crimmitschauer Straße 10
Gem. * Fl-stck. * Flur Dänkriz * 44/3

Kurzcharakteristik

Scheune und Seitengebäude (mit Oberlaube) eines Vierseithofes; weitgehend geschlossen erhaltene Hofanlage, Fachwerkbauten, Seitengebäude mit seltener Oberlaube, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1800 (Scheune); 1. Hälfte 18. Jh. (Stallgebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 09242819 A**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Grunwald, Gido
Beschreibung Durchfahrtscheune eines Vierseithofes



Fotonummer **F 09242819 B**
Aufnahmejahr 2007
Fotograf Grunwald, Gido
Beschreibung Scheune und Durchfahrtscheune eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

