Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09242819
Kreis	Zwickau
Gemeinde	Neukirchen/Pleiße
Anschrift	Crimmitschauer Straße 10
Gem. * Fl-stck. * Flur	Dänkritz * 44/3

Kurzcharakteristik

Scheune und Seitengebäude (mit Oberlaube) eines Vierseithofes; weitgehend geschlossen erhaltene Hofanlage, Fachwerkbauten, Seitengebäude mit seltener Oberlaube, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	um 1800 (Scheune); 1. Hälfte 18. Jh. (Stallgebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 09242819 A**
Aufnahmejahr	2007
Fotograf	Grunwald, Gido
Beschreibung	Durchfahrtscheune eines Vierseithofes



Fotonummer	**F 09242819 B**
Aufnahmejahr	2007
Fotograf	Grunwald, Gido
Beschreibung	Scheune und Durchfahrtscheune eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.