

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

| | |
|-------------------------------|--|
| Obj.-Dok.-Nr. | 09244283 |
| Kreis | Mittelsachsen |
| Gemeinde | Frankenberg/Sa., Stadt |
| Anschrift | Am Schloß 2 |
| Gem. * Fl-stck. * Flur | Sachsenburg * 343/4 |
| Bauwerksname | Kammergut und Schloss Sachsenburg (Sachgesamtheit) |

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmal der Sachgesamtheit Kammergut und Schloss Sachsenburg: Bettenhaus der Straf- und Korrekptionsanstalt im Vorhof des Schlosses (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09300402, gleiche Anschrift); wichtig als Vorhofsbegrenzung der Sachsenburg, von ortshistorischer Bedeutung

Datierung 1867 (Zellentrakt)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XLI/58/10
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer XLI/58/8
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer XLI/58/9
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 09242916 A
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Einzeldenkmal der Sachgesamtheit Kammergut und Schloss Sachsenburg: Bettenhaus der Straf- und Korrekptionsanstalt im Vorhof des Schlosses (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09300402, gleiche Anschrift)



Fotonummer F 09242916 B
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Einzeldenkmal der Sachgesamtheit Kammergut und Schloss Sachsenburg: Bettenhaus der Straf- und Korrekptionsanstalt im Vorhof des Schlosses (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09300402, gleiche Anschrift)



Fotonummer F 09242916 C
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Einzeldenkmal der Sachgesamtheit Kammergut und Schloss Sachsenburg: Bettenhaus der Straf- und Korrekptionsanstalt im Vorhof des Schlosses (siehe auch Sachgesamtheitsliste - Obj. 09300402, gleiche Anschrift)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09244283 D

2014

Machold, Bärbel

Einzelndenkmal der Sachgesamtheit Kammergut und Schloss Sachsenburg: Bettenhaus der Straf- und Korrekationsanstalt, südöstliche Längsseite




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09244283 E

2014

Machold, Bärbel

Einzelndenkmal der Sachgesamtheit Kammergut und Schloss Sachsenburg: Bettenhaus der Straf- und Korrekationsanstalt, nordöstliche Schmalseite sowie Mauer mit Durchgang zu Gebäude Nr. 3



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09244283 F

2014

Machold, Bärbel

Einzelndenkmal der Sachgesamtheit Kammergut und Schloss Sachsenburg: Bettenhaus der Straf- und Korrekationsanstalt, Teilansicht südöstliche Seite mit Turm sowie Verbindung zu Nr. 3

Auszug aus der Denkmalkarte

