

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09245823

Kreis Vogtlandkreis

Gemeinde Reichenbach im Vogtland, Stadt

Anschrift Ackermannstraße -

Gem. * Fl-stck. * Flur Reichenbach * 426

Kurzcharakteristik

Straßen- und Gehwegpflasterung; zeittypisches Reihenpflaster aus unregelmäßigen Basaltbruchsteinen sowie Granitplattenbelag des Gehweges, ortsentwicklungsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1886 (Pflaster)


Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXX/11/26A
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Straßen- und Gehwegpflasterung



Fotonummer LXX/11/27A
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Straßen- und Gehwegpflasterung



Fotonummer LXX/11/28A
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Straßen- und Gehwegpflasterung



Fotonummer LXX/11/29A
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Straßen- und Gehwegpflasterung



Fotonummer LXX/11/30A
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Straßen- und Gehwegpflasterung




Fotonummer LXX/11/31A
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Straßen- und Gehwegpflasterung



Fotonummer LXX/11/32A
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Koch, Ditte
Beschreibung Straßen- und Gehwegpflasterung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

