

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09246632
Kreis Zwickau
Gemeinde Mülsen
Anschrift Berthelsdorfer Straße 23 (bei)
Gem. * Fl-stck. * Flur Niedermülsen * 156
Bauwerksname Mülsengrundbahn; Schrankenstein

Kurzcharakteristik

Sicherungs- und Signalanlage (Schrankenstein) an der Trasse der Mülsengrundbahn; zweifach durchbohrter Naturstein zur Aufnahme der Schranke, aufgestellt am naheliegenden Wirtschaftsweg zur Sicherung des Bahnübergangs an der Eisenbahnstrecke Mosel – Ortmannsdorf (Mülsengrundbahn) Zeugnis der Orts- und Verkehrsgeschichte, Seltenheitswert

Datierung 1886 (Sicherungs- und Signalanlagen)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer

F 09246632 A

Aufnahmejahr

2018

Fotograf

Ehrentraut, Jane

Beschreibung

Sicherungs- und Signalanlage (Schrankenstein), umgesetzt

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

