Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09246632
Kreis	Zwickau
Gemeinde	Mülsen
Anschrift	Berthelsdorfer Straße 23 (bei)
Gem. * Fl-stck. * Flur	Niedermülsen * 156
Bauwerksname	Mülsengrundbahn; Schrankenstein

Kurzcharakteristik


Sicherungs- und Signalanlage (Schrankenstein) an der Trasse der Mülsengrundbahn; zweifach durchbohrter Naturstein zur Aufnahme der Schranke, aufgestellt am naheliegenden Wirtschaftsweg zur Sicherung des Bahnübergangs an der Eisenbahnstrecke Mosel – Ortmannsdorf (Mülsengrundbahn) Zeugnis der Orts- und Verkehrsgeschichte, Seltenheitswert

Datierung	1886 (Sicherungs- und Signalanlagen)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 09246632 A**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Ehrentraut, Jane
Beschreibung	Sicherungs- und Signalanlage (Schrankenstein), umgesetzt

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.