

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09246975  
**Kreis** Vogtlandkreis  
**Gemeinde** Plauen, Stadt  
**Anschrift** Taltitzer Straße 3  
**Gem. \* FI-stck. \* Flur** Meßbach \* 25/1; 166

### Kurzcharakteristik

Seitengebäude, Scheune und Wohnstallhaus sowie Toreinfahrt und Einfriedung eines Bauernhofes; zeit- und landschaftstypischer Bauernhof, Wohnstallhaus mit Resten von Umgebände, von hohem baugeschichtlichem und heimatgeschichtlichem Wert

### Denkmaltext

Bauernhof mit Toreinfahrt und Einfriedungsmauer; exemplarischer Wert durch Vollständigkeit, Formensprache, Originalität und Alterswert; hohe baugeschichtliche und heimatgeschichtliche Bedeutung. Wohnstallhaus: EG massiv Bruchstein mit Graupelputz, Stall- und Eingangstür rundbogig, neben Haustür kleines vergittertes, ovales Fenster mit Putzfasche, auch um Wohnstubenfenster Putzfaschen; am Balken über Tor Inschrift »1733« (auch dendrochronologisch bestätigt). In der Stube Decke mit profilierten Balken und Einschubbrettern, ein Ständer des ehemaligen Umgebendes erhalten, vorkragende Deckenbalken; das seltene OG-Fachwerk mit Rauten-Eckgefachen, profilierte Schwelle, gezapfte Holzverbindungen. Stall mit preußischem Kappengewölbe (Ende 19. Jh.); Satteldach ohne Ausbauten. Seitengebäude: EG massiv, OG über Treppe von außen zugänglich, Pferde- und Schweinestall, Fachwerk-Obergeschoss verbrettert, flachgeneigtes Satteldach. Scheune: eingeschossig, Sockel Bruchstein, kräftige Schwelle, Fachwerk, Satteldach, giebelseitig verlängert, dort teilw. massiv, vermutlich Kern ebenfalls schon 18. Jh.; Einfriedungsmauer: mit Biberschwanzkronendeckung, Toreinfahrt mit Bruchsteinen und Bedachung.

LfD/2019

**Datierung** bez. 1733 (Bauernhof); 1733 Dendro (Wohnstallhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** L/24/9  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**



**Fotonummer** L/24/10  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**



**Fotonummer** L/24/11  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**



**Fotonummer** L/24/12  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**L/24/13**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**L/24/14**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**L/24/15**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**L/24/16**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**L/24/17**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**L/24/18**



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09246975 A**

2017

Weser, Gerd

Seitengebäude, Scheune und Wohnstallhaus sowie Toreinfahrt  
und Einfriedung eines Bauernhofes



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 09246975 B**

2017

Weser, Gerd

Seitengebäude, Scheune und Wohnstallhaus sowie Toreinfahrt  
und Einfriedung eines Bauernhofes

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

