

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09247070  
**Kreis** Vogtlandkreis  
**Gemeinde** Plauen, Stadt  
**Anschrift** Steingasse  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Straßberg \* 2

### Kurzcharakteristik

Granittrog und Pforte sowie Knollenlinde eines nicht mehr erhaltenen Bauernhofes; Zugang in Bruchsteinmauerwerk, heimatgeschichtlich bedeutsam

**Datierung** bez. 1843 (Trog)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXXIV/17/28  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** LXXIV/17/29  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** F 09247070 A  
 Aufnahmejahr 2008  
 Fotograf Groß, Dagmar  
 Beschreibung Knollenlinde (am Standort eines nicht erhaltenen Bauernhofes)



**Fotonummer** F 09247070 B  
 Aufnahmejahr 2008  
 Fotograf Groß, Dagmar  
 Beschreibung Knollenlinde (am Standort eines nicht erhaltenen Bauernhofes)




**Fotonummer** F 09247070 C  
 Aufnahmejahr 2008  
 Fotograf Groß, Dagmar  
 Beschreibung Knollenlinde (am Standort eines nicht erhaltenen Bauernhofes)



**Fotonummer** F 09247070 D  
 Aufnahmejahr 2017  
 Fotograf Weser, Gerd  
 Beschreibung Granittrog und Pforte sowie Knollenlinde eines nicht mehr erhaltenen Bauernhofes

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

