Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09247890

Kreis Erzgebirgskreis

Gemeinde Thum, Stadt

Anschrift Stollberger Straße 3

Gem. * Fl-stck. * Flur Thum * 120/1

Bauwerksname Kaiserliches Postamt (ehem.)

Kurzcharakteristik

Ehemaliges Postamt in offener Bebauung; bauzeitlich mit rückwärtigem Bahnhofsrestaurant und Terrasse, Klinker-Putz-Fassade mit authentischer späthistoristischer Erscheinung, bauhistorische und ortsgeschichtliche Bedeutung

Denkmaltext

Das Gebäude wurde 1888 von Baumeister Albin Uhlig aus Thum als Kaiserliches Postamt errichtet. Durch den Eingang im linken Bereich des Baus betrat man von der Stollberger Straße aus das Postamt mit großem Packraum, Schalter-, Amts-, Vorstands- und Briefträgerzimmer; im Obergeschoss war eine großzügige Wohnung angelegt; im ausgebauten Dachgeschoss Kammern und Stuben. Über das Treppenhaus gelangte man auch in das Souterrain, welches geländebedingt nach Süden als Vollgeschoss angelegt ist. Hier im rückwärtigen Bereich des Gebäudes lag das Bahnhofsterrain mit Güterschuppen und Wartehalle. Das Souterraingeschoss wurde als Bahnhofsrestaurant mit großem Warteraum eingerichtet; davor eine Veranda über die ganze Gebäudelänge mit Überdachung auf gusseisernen Säulen. Der Freisitz war – dem Verlauf der Bahnlinie folgend – schräg ausgeführt; im östlichen Bereich wurde er geschlossen fortgesetzt und als großes Gesellschaftszimmer genutzt. 1903 wurde das Gebäude nicht mehr als Postamt genutzt und der neue Besitzer Hugo Dathe wollte die Räumlichkeiten als Speise- und Fremdenzimmer umbauen. Vermutlich wurde die Planung nicht ausgeführt, denn schon 1906 eröffnete Dathe das Hotel Bahnhofstraße 10 und der Möbelhändler Richard Wetzel übernahm das Gebäude an der Stollberger Straße. Dieser ließ das Erdgeschoss zu einem großen Laden für »Sattler-, Möbel- und Polsterwaren« umbauen; im Souterrain wurde das entsprechende Lager eingerichtet.
Der historisierende Bau mit fünf zu zwei Achsen weist an der Stollberger Straße über einer Granitsockelzone ein verputztes Erdgeschoss mit vereinzelten Diamantapplikationen und Segmentbogenfenstern auf; die Sandsteingliederung aus profilierten Gewänden mit Scheitelstein und kräftigen Gesimsen. Das Obergeschoss ist mit roten Klinkern verkleidet; die Gewände in Sandstein, Putzbänder und akzentuierende Bögen über den schlichten Rechteckfenstern. Der Brüstungsbereich ist mit einem breiten Putzband versehen; dieses auf der Schauseite ursprünglich mit der Aufschrift »Kaiserliches Postamt«; jetzt noch verblasst »Möbel- und Polsterwaren«. Das breite, mehrfach profilierte Traufgesims mit angedeuteten Balkenköpfen vermittelt zum relativ weiten Dachüberstand. Der mittlere Bereich des Daches ist als Sattel zwischen den steilen Walmdächern der Seitenrisalite ausgeführt. Das Dach wurde über die ganze Länge mit stehenden Gaupen versehen; diese bauzeitlich alle mit steilen Zeltdächern; mittlerweile teilweise verändert. Im linken Seitenrisalit ist auf der Schauseite die repräsentative Achse des Hauseingangs mit zeittypischem Portal, Oberlicht und aufwändigem Türblatt erhalten. Darüber im Scheitelbogen des Treppenhausfensters die Datierung »1908«, vermutlich in Bezug auf das Ende der Umgestaltungen zum Möbelgeschäft. Der Bereich des rückwärtigen Souterraingeschosses ist nach dem Abbruch des Freisitzes als glatte Fassade belassen; das bauzeitliche Türblatt erhalten.
Mit seinem authentischen repräsentativen Erscheinungsbild und als ehemaliges Postamt und Bahnhofsrestaurant ist das Gebäude baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung.

LfD/2021

Datierung 1888 (Post)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **CV/63/7**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 09247890 A**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Wohnhaus, Ansicht von Osten



Fotonummer **F 09247890 B**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Wohnhaus, Ansicht von Westen



Fotonummer **F 09247890 C**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Wohnhaus, Eingangsbereich




Fotonummer **F 09247890 D**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Wohnhaus, Rückseite



Fotonummer **F 09247890 E**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Wohnhaus, Rückseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.