Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09248055

Kreis Erzgebirgskreis

Gemeinde Ehrenfriedersdorf, Stadt

Anschrift Neumarkt 8

Gem. * Fl-stck. * Flur Ehrenfriedersdorf * 27c

Kurzcharakteristik

Wohnhaus in offener Bebauung; Obergeschoss Fachwerk verkleidet, Relikt regionaltypischer Holzbauweise, baugeschichtliche Bedeutung

Denkmaltext

Das Wohnhaus (ehemals Annaberger Str. 30) liegt trauständig und in offener Bebauung an der ehemaligen Durchgangsstraße am Neumarkt. Laut Bauakten ist das Gebäude vom großen Stadtbrand verschont geblieben und wurde als Wohnhaus mit Werkstatt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtet. Für diese Zeit sind ein Posamentiermeister C. T. Albrecht und sieben Bewohner des Gebäudes dokumentiert. Das massive Erdgeschoss wies bauzeitlich straßenseitig den Hauszugang auf. Darauf deutet neben der Störung des Mauerwerks in diesem Bereich eine Art Hausmarke hin. Das Relief zeigt die Darstellung eines Pferdes und eines langen Schwertes unter einem Rundbogen mit den Initialen »CH« für C. Fr. Höfer – ein Steinmetzmeister, der in den 1860er Jahren das Gebäude bewohnte. Das Fachwerkobergeschoss mit ungestörten Wand-Öffnungs-Verhältnis ist mit Naturschiefer dekorativ verkleidet. Das Gebäude wird von einem Krüppelwalmdach mit Hecht und Naturschieferdeckung abgeschlossen.
Als weitgehend authentisch erhaltenes Relikt der regionaltypischen Holzbauweise ist das Gebäude von baugeschichtlicher Bedeutung.

LfD/2019

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **CV/67/5**
Aufnahmejahr 2003
Fotograf Weigel, Martin
Beschreibung Wohnhaus



Fotonummer **DF 439 058**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Ländliches Wohnhaus, Straßenfront



Fotonummer **DF 439 059**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Ländliches Wohnhaus, Portal und Innungszeichen



Fotonummer **F 09248055 A**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Wohnhaus, Ansicht vom Neumarkt



Fotonummer	**F 09248055 B**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Wohnhaus, nördlicher Giebel



Fotonummer	**F 09248055 C**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Wohnhaus, Detail Hauptfassade



Fotonummer	**F 09248055 D**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Wohnhaus, südliche Giebelseite



Fotonummer	**F 09248055 E**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Wohnhaus, Ansicht von Süden

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.