Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09248056

Kreis Erzgebirgskreis

Gemeinde Ehrenfriedersdorf, Stadt

Anschrift Annaberger Straße 12

Gem. * Fl-stck. * Flur Ehrenfriedersdorf * 39/2

Kurzcharakteristik

Mietshaus in geschlossener Bebauung; mit historisierender Klinkerfassade, von baugeschichtlicher Bedeutung

Denkmaltext

Das zeittypische Mietshaus wurde 1897 an der Durchgangsstraße in geschlossener Bebauung errichtet. Besitzer war zu dieser Zeit der Kaufmann Emil Rudolf Bretschneider.
Das Gebäude ruht auf einem rustizierendem Natursteinsockelgeschoss mit Segmentbogenfenstern; der eingezogene Hauseingang ist auf der linken Seite der Fassade angeordnet. Im ersten und zweiten Obergeschoss ist die Fassade mit roten Klinkern verkleidet; die fünf Fensterachsen sind jeweils mit historisierenden Natursteineinrahmungen gefasst. Medaillons, Rollwerk, Voluten, zierlichen Konsolen und florale Gehänge verzieren die Brüstungsfelder und Fensterverdachungen, wobei auch die Traufzone eine kräftige Hervorhebung erfährt. Die rechte Achse mit gekoppelten Fenstern ist risalitartig vorgezogen und durch eine Giebelverdachung zusätzlich akzentuiert. Die Betonung setzt sich in der Gestaltung der Gaupen auf dem flachen Satteldach mit Schieferdeckung fort: Neben vier stehenden Gaupen mit runden Fensteröffnungen, ist die rechte größere Gaupe mit einem Volutengiebelchen versehen.
Durch den großzügig verwendeten Dekor im Stil der Neorenaissance und dem weitgehend authentisch erhaltenen Zustand kommt dem Mietshaus vor allem baugeschichtliche Bedeutung zu. Interessant ist, dass in der zugehörigen Remise, die in den 1920er Jahren auch zu einem Arbeitssaal für Posamentenherstellung umgebaut worden war, 1927 der Naturheilkundler Johann Jakob Oelschlegel eine Badeanstalt betrieb.

LfD/2019

Datierung 1897 (Mietshaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **CV/67/7**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LXIII/15/29**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Wagler
Beschreibung Wohnhaus mit Klinkerfassade



Fotonummer **LXIII/15/30**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Wagler
Beschreibung Wohnhaus, Fassadengestaltung



Fotonummer **F 09248056 A**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Mietshaus in geschlossener Bebauung



Fotonummer	**F 09248056 B**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Mietshaus in geschlossener Bebauung



Fotonummer	**F 09248056 C**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Eingang Mietshaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.