Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09248061

Kreis Erzgebirgskreis

Gemeinde Ehrenfriedersdorf, Stadt

Anschrift Chemnitzer Straße 5

Gem. * Fl-stck. * Flur Ehrenfriedersdorf * 63/4

Kurzcharakteristik

Wohnhaus in offener Bebauung; Obergeschoss weitgehend intakte Fachwerkkonstruktion, Relikt der regionaltypischen Holzbauweise, ortsentwicklungsgeschichtlich und baugeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Das ländliche Wohnhaus liegt in offener Bebauung zurückgesetzt von der Chemnitzer Straße an der Steinbüschelstraße. Nachgewiesen ist ein Bau an dieser Stelle seit 1773, der bei dem großen Stadtbrand 1866 verschont blieb, aber 1869 geschädigt wurde. Das Wohnhaus bildet mit dem rückwärtigen Seitengebäude einen Hof, wobei die Gebäude parallel zur Chemnitzer Straße ausgerichtet sind. Das Obergeschoss ist in weitgehend intakter Fachwerkkonstruktion erhalten und verschiefert; die Fenstergewände jeweils dekorativ farbig abgesetzt. Das steile Krüppelwalmdach wurde mit liegenden Fenstern versehen. Das Erdgeschoss ist massiv ausgeführt und 1935 durch einen Ladeneinbau mit Schaufenster verändert worden. Ursprünglich war das Wohnhaus für eine Familie mittig erschlossen. Umbauten am Wohnhaus stehen sicherlich in Zusammenhang mit der Schuhfabrikation von Hermann Schneider (1928); diese könnte im Hinterhaus oder im großen rückwärtigen Anbau stattgefunden haben. Als authentisches Relikt der einstigen regionaltypischen Holzbauweise ist das Gebäude von ortsentwicklungsgeschichtlicher und baugeschichtlicher Bedeutung.

LfD/2019

Datierung 3. Drittel 18. Jh. (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **CV/67/16**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **DF 438 890**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Wohnhaus in offener Bebauung



Fotonummer **DF 438 891**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Petrik, Ivo
Beschreibung Wohnhaus in offener Bebauung



Fotonummer **F 09248061 A**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Wohnhaus, Ansicht von SO



Fotonummer	**F 09248061 B**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Wohnhaus, Ansicht von Süden



Fotonummer	**F 09248061 D**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Gühne, Dorit
Beschreibung	Wohnhaus, Ansicht von NO



Fotonummer	**DF 438 109**
Aufnahmejahr	1993
Fotograf	Petrik, Ivo
Beschreibung	rückwärtiges Gebäude - kein Denkmal

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.