

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09248062
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Ehrenfriedersdorf, Stadt
Anschrift	Chemnitzer Straße 9
Gem. * Fl-stck. * Flur	Ehrenfriedersdorf * 65/6
Bauwerksname	Postamt

Kurzcharakteristik

Postamt; repräsentative Klinkerfassade im zeitgenössischen Neorenaissancestil, bauhistorische und ortsgeschichtliche Bedeutung

Denkmaltext

Das stattliche zweigeschossige Postgebäude mit mäßig geneigtem Walmdach und rückwärtigem Seitenflügel wurde im zeittypischen Neorenaissancestil 1893 errichtet und ist durch den Einfluss des monumentalen, historisierenden Villenstils geprägt. Die Fassaden sind durch rotes Verblendklinkermauerwerk verkleidet, die Straßenfassade zeigt sechs Achsen; die vier mittleren treten risalitartig hervor und auch der Eingang an der Südseite wird risalitartig betont. Die Fenster- und Türöffnungen werden durch fein profilierte z.T. aufwändig gestaltete Natursteingewände in Renaissanceformen eingefasst, die Gebäudeecken akzentuiert. Zusätzlich wird die Ansicht der Fassade durch den Farbwechsel der Klinker belebt. Die zweiflügelige Tür vom Seiteneingang stammt aus der Erbauungszeit, das Oberlicht und die Verglasung in den Flügeln werden durch kunstvoll geschmiedete Eisengitter geschützt. Bauzeitlich war das Walmdach mit kleinen Gaupen mit Rundbogenfenstern und einem repräsentativen Volutengiebel mit Uhr geschmückt. Im Innern sind die wesentlichen räumlichen Strukturen noch vorhanden, bemerkenswert ist das Treppenhaus mit Geländer, Windfang und Blockstufen, weiterhin sind die gusseisernen Säulen der ehemaligen Schalterhalle mit angedeutetem Beschlagwerk, Türen und Parkettboden erhalten.

Mit seinem authentischen Zustand und als Zeugnis der Bauaufgabe Postamt vor der Jahrhundertwende ist das Gebäude von baugeschichtlicher und ortsgeschichtlicher Bedeutung.

LfD/2019

Datierung	bez. 1893 (Post)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CV/67/17
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer CV/67/18
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer CV/67/19
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXIII/15/27
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Wagler
Beschreibung Städtliches Postgebäude



Fotonummer LXIII/15/28
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Wagler
Beschreibung Städtliches Postgebäude, Seiteneingang



Fotonummer DF 438 898
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Petrik
Beschreibung Postamt, Straßenansicht von SO



Fotonummer DF 438 899
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Petrik
Beschreibung Postamt, Fenster



Fotonummer F 09248062 A
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Postamt, Ansicht von Süden



Fotonummer F 09248062 B
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Postamt, Ansicht von NO



Fotonummer F 09248062 C
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Postamt, Eingang an der Chemnitzer Straße



Fotonummer F 09248062 D
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Gühne, Dorit
Beschreibung Informationstafel Postamt

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

