

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09248066
Kreis Erzgebirgskreis
Gemeinde Ehrenfriedersdorf, Stadt
Anschrift Greifensteinstraße 59
Gem. * Fl-stck. * Flur Ehrenfriedersdorf * 1240
Bauwerksname Seidel-Vorwerk

Kurzcharakteristik

Wohnhaus und Scheune eines Bauernhofes; Wohnhaus Obergeschoss Fachwerk, zum Hof Segmentbogenportal, weitgehend ursprünglich erhalten, exponierte Lage, baugeschichtliche und ortsgeschichtliche Bedeutung

Denkmaltext

Das sogenannte Seidel-Vorwerk an der Greifensteinstraße ist im Jahr 1774 wohl von Christian Mayer (Meyer) in landschaftlich exponierter Lage westlich des Ortskerns erbaut worden. Das Vorwerk ist auch auf dem Sächsischen Meilenblatt von 1788 als Dreiseithof verzeichnet. Auch heute besteht es aus dem ehemaligen Wohnstallhaus, aus der parallel dazu angeordneten Scheune und einem den Hof rückwärtig abschließendem Bau, der als Schmiede bezeichnet wird. Dieser war im 18. Jahrhundert noch als paralleler Bau zu den anderen Gebäuden versetzt. Alle späteren Pläne zeigen ihn dann in seiner heutigen Position. Ende des 19. Jahrhunderts war Moritz Seidel der Besitzer des zu dieser Zeit sogenannten Bahl-Vorwerks. Dann übernahm Hermann Seidel den Hof und Moritz Seidel lebte als Auszügler auf dem Anwesen. Später sind Seydels Erben als Besitzer geführt. Das ursprüngliche Wohnstallhaus wurde 1949 ausgebaut und das Fachwerk im Obergeschoss teilweise verkleidet. In den 1970er Jahren wurde bei Wohnungseinbauten der Stall abgebrochen und neue Fenster und Wände eingebaut. 2005 wurde eine umfassende Sanierung vorgenommen. Nachträgliche Anbauten haben die Kubatur der Gebäude teilweise verunklärt. Das ehemalige Wohnstallhaus mit stattlichem ca. 20 m langem und 10 m tiefem Baukörper und steilem Satteldach mit Aufschiebling weist ein massives Erdgeschoss und ein Fachwerkobergeschoss auf. Besonders markant ist die repräsentative, zur Straße gerichtete Fachwerkgiebelseite mit aufwendiger Strebenkonstruktion. Der Hauseingang als barockes Portal mit Granitgewände auf der Hofseite weist im Scheitelstein das Erbauungsjahr und die Initialen des Erbauers auf. Auch ein bemerkenswerter Wassertrog aus Granit im Flur des Hauses wurde mit der Datierung versehen. Im Innern sollen sich einige der typischen räumlichen Strukturen erhalten haben, so der Kammergang im Obergeschoss. Das Haus ist teilunterkellert mit Tonnengewölben. Die parallel stehende Scheune wurde in verkleideter Holzkonstruktion und mit steilem Satteldach errichtet. Der Hof ist mit seinem markanten Erscheinungsbild durch die steilen Satteldächern und den repräsentativen Fachwerkgiebel sowie in Verbindung mit der Scheune und der ehemaligen Schmiede besonders ortsbildprägend. Durch seine teilweise ursprünglich erhaltene Bausubstanz ist er zudem baugeschichtliche bedeutend. Als einer der ältesten und letzten großen Höfe in Ehrenfriedersdorf weist er eine hohe ortsgeschichtliche Bedeutung auf und wurde in »Werte unserer Heimat« gewürdigt.

LfD/2019

Datierung bez. 1774 (Wohnstallhaus)
Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CV/67/27
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CV/67/28



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXIII/49/16
1997
Wagler
Ländliches Wohnhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXIII/49/17
1997
Wagler
Ländliches Wohnhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXIII/49/18
1997
Wagler
Ländliches Wohnhaus, Hauseingang



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 439 007
1993
Petrik
Ländliches Wohnhaus (OG Fachwerk) und Scheune eines
exponierten Zweiseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 439 008
1993
Petrik
Ländliches Wohnhaus, Hofansicht



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 439 009
1993
Petrik
Ländliches Wohnhaus, Giebelfront



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 439 010
1993
Petrik
Ländliches Wohnhaus, Haustür



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09248066 A
2018
Gühne, Dorit
Bauernhof - Ansicht von Westen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09248066 B
2018
Gühne, Dorit
Scheune eines Bauernhofes, Ansicht von NW



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09248066 C
2018
Gühne, Dorit
westlicher Giebel des Wohnhauses



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09248066 D
2018
Gühne, Dorit
hofabgewandte Seite des Wohnhauses, Ansicht von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09248066 E
2018
Gühne, Dorit
Wohnhaus und Scheune, Ansicht von Osten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09248066 F
2018
Gühne, Dorit
Gesamtansicht des Hofes von Osten




Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09248066 G
2018
Gühne, Dorit
rückwärtiger Anbau des Wohnhauses, Ansicht von NO



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09248066 H
2018
Gühne, Dorit
Ansicht des Hofes von Osten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09248066 I
2018
Gühne, Dorit
Informationstafel

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

