

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09248074
Kreis	Erzgebirgskreis
Gemeinde	Ehrenfriedersdorf, Stadt
Anschrift	Greifensteinstraße 15
Gem. * Fl-stck. * Flur	Ehrenfriedersdorf * 1221/60
Bauwerksname	Barth-Gut

Kurzcharakteristik

Wohnhaus und Scheune eines Zweiseithofes; Putzbau mit Zier-Fachwerk, Wohnhaus vergleichsweise aufwändig ornamentiert, Einflüsse des Schweizer Stils, baugeschichtliche Bedeutung, im Ortskontext Seltenheitswert

Denkmaltext

Die Anlage wurde 1906/07 vom ortsansässigen Baumeister Eduard Rockstroh für Wirtschaftsbesitzer Karl Traugott Meyer an der Greifensteiner Straße und in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof neu errichtet. Meyer war auch schon Ende des 19. Jahrhunderts unter dieser Adresse als Wirtschaftsbesitzer gemeldet. Direkt an der Straße liegt das Wohn- und Wirtschaftsgebäude ehemals mit Pferdestall und Wohnräumen. Im parallel dazu stehenden rückwärtigen Gebäude befand sich die zugehörige Wagenremise. Karl Meyer war Fuhrwerksbesitzer und besaß auch eine Gastwirtschaft auf der Seitentalstraße. Zwischenzeitlich waren die Gebäude im Besitz der Carl Franke K.-G. Schuhwarenfabrik und wurden nach einem Mitbesitzer der Firma auch Koppergut genannt. Später übernahm Otto Barth die Anlage und erweiterte als Fuhrwerksbesitzer in den 1930er Jahren die Pferdehaltung.

Die Ansicht des ein- bis zweigeschossigen Wohngebäudes mit bewegter Dachlandschaft und deutlichen Dachüberständen zeigt Elemente des Schweizerstils und ist vor allem von den Bereichen mit Zierfachwerk geprägt. Zeittypisch sind die Giebel und die Drempelzone mit Fachwerk - teilweise mit Jugendstileinfluss - versehen, hier sind jedoch die Gefache aufwändig gestaltet und mit Darstellungen aus Arbeits- und Alltagsleben bemalt. Diese Gestaltung ist im Ortsbild singulär. Die Putzfassade ist ansonsten schlicht gehalten und mit Eckquaderung akzentuiert. Die teilweise dekorativen Natursteingewände der variierenden Fensterformate beleben die Ansicht. Im Bereich der zugewandten Terrasse befand sich baueitlich der Eingangsbereich von der Straße aus. Das Krüppelwalmdach und die übergiebelten Risalite und Anbauten wurden mit einer altdeutschen Naturschieferdeckung versehen.

Der rückwärtige Bau mit Krüppelwalmdach ist an seinen Toren noch als Wagenremise zu erkennen und beherbergte auch Stall und Wachhaus; auf dem Dachboden wurde das Tierfutter gelagert. Stilistisch einheitlich mit dem Vorderhaus wurde auch dieses Gebäude in städtischer Formensprache errichtet und prägt mit seinem stadtzugewandter Fachwerkgiebel mit Jugendstileinfluss die Ansicht des Hofes entscheidend mit.

Die weitgehend authentisch erhaltene Anlage ist von baugeschichtlicher, ortsentwicklungsgeschichtlicher und ortsbildprägender Bedeutung. Im Ortskontext kommt ihrer Gestaltung zudem Seltenheitswert zu.

LfD/2019

Datierung	bez. 1907 (Bauernhaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer CV/68/10
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer CV/68/11
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXIII/49/10
1997
Wagler
Wohnhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXIII/49/11
1997
Wagler
Wohnhaus, Fassadenmalerei



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXIII/49/12
1997
Wagler
Wohnhaus, Fassadenmalerei



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXIII/49/13
1997
Wagler
Wohnhaus, Fassadenmalerei



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXIII/49/14
1997
Wagler
Wohnhaus, NW-Ansicht



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CVII/62/30
2004
Finkler, Lutz
Scheune



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CVII/62/31
2004
Finkler, Lutz
Wohnhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CVII/62/32
2004
Finkler, Lutz
Bauernhof



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 439 004
1993
Petrik
Wohnhaus und Scheune eines Zweiseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 439 005
1993
Petrik
Wohnhaus



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09248074 A
2018
Gühne, Dorit
Wohnhaus und Scheune eines Zweiseithofes, Ansicht von Osten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09248074 B
2018
Gühne, Dorit
Wohnhaus und Scheune eines Zweiseithofes, Ansicht von NO



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09248074 C
2018
Gühne, Dorit
Wohnhaus und Scheune eines Zweiseithofes, Ansicht von NW



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09248074 D
2018
Gühne, Dorit
Scheune, östlicher Giebel



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09248074 E
2018
Gühne, Dorit
Eingangsbereiches des Hofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

