

**Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen -
Denkmaldokument****Obj.-Dok.-Nr.** 09250285**Kreis** Bautzen**Gemeinde** Göda**Anschrift** Leutwitz 7**Gem. * Fl-stck. * Flur** Leutwitz * 3**Kurzcharakteristik**

Wohnhaus, westliches und östliches Seitengebäude sowie winklige Scheune eines Vierseithofes, mit Einfriedung; Wohnhaus repräsentativer Putzbau mit Mittelrisalit und aufwändig gestalteten Fenstergewänden, davor schmiedeeiserne Einfriedung, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung


Datierung um 1890/1900 (Bauernhaus); Mitte 19. Jh. (Seitengebäude); um 1900 (Seitengebäude); Mitte 19. Jh. (Scheune)**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen**Fotonummer****XXVI/28/28**

Aufnahmejahr

Fotograf

Beschreibung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

