# Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09250286

**Kreis** Bautzen

**Gemeinde** Göda

**Anschrift** Leutwitz 8

**Gem. * Fl-stck. * Flur** Leutwitz * 4

**Kurzcharakteristik**

Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Dreiseithofes; Wohnhaus Obergeschoss Fachwerk verbrettert, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung


**Datierung** Mitte 19. Jh. (Wohnstallhaus); bez. 1890 (Seitengebäude); bez. 1890 (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **XXVI/28/42**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

**Auszug aus der Denkmalkarte**




**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**