

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09251264
Kreis Bautzen
Gemeinde Göda
Anschrift Leutwitz 18
Gem. * Fl-stck. * Flur Leutwitz * 25/5

Kurzcharakteristik

Seitengebäude eines Bauernhofes; verputzter Bruchsteinbau, ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung 2. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 09251264 A
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Peker, Franziska
Beschreibung	Seitengebäude eines Bauernhofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

