

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09251268
Kreis Bautzen
Gemeinde Göda
Anschrift Pfarrweg 6; 7
Gem. * Fl-stck. * Flur Göda * 204/9
Bauwerksname Pfarrhof

Kurzcharakteristik

Pfarrhaus (Nr. 6), Pfarrscheune (Nr. 7), Erdkeller und Pfarrgarten mit Einfriedungsmauern und Stützmauern; Pfarrhaus breitgelagerter stattlicher Bau mit Krüppelwalmdach und vielen Fledermausgaupen, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung Anf. 18. Jh. (Pfarrhaus); bez. 1801 (Pfarrscheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XXVIII/28/26
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer XXVIII/28/28
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer XXVIII/28/30
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer XXVIII/28/32
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer CXXV/9/17
 Aufnahmejahr 2009
 Fotograf Remus, Cornelia
 Beschreibung Herrenhaus u. Einfriedungsmauer



Fotonummer CXXV/9/18
 Aufnahmejahr 2009
 Fotograf Remus, Cornelia
 Beschreibung Einfriedungsmauer des Pfarrgehöftes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXV/9/19
2009
Remus, Cornelia
Erdkeller auf dem Pfarrgehöft



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXV/9/20
2009
Remus, Cornelia
Mauerzug innerhalb des Pfarrgehöftes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXV/9/21
2009
Remus, Cornelia
Mauerzug innerhalb des Pfarrgehöftes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXVIII/28/22



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXVIII/28/24



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09251268 A
2020
Epple, Silke
Pfarrhaus; Blick von Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09251268 B
2020
Epple, Silke
Stützmauern am südlichen Zugangsweg, rechts mit Erdkeller;
Blick von Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09251268 C
2020
Epple, Silke
nördliche Einfriedungsmauer des Pfarrgartens; Blick von
Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09251268 D
2020
Epple, Silke
Einfriedungsmauer westlich der Scheune; Blick von Westen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09251268 E
2020
Epple, Silke
Obstwiese; Blick von Norden

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

