Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09251475
Kreis	Bautzen
Gemeinde	Doberschau-Gaußig
Anschrift	Arnsdorfer Straße 9
Gem. * Fl-stck. * Flur	Dretschen * 18a

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Scheune; Wohnstallhaus Obergeschoss Fachwerk verschiefert, mit Granittürstock, Scheune verbretterte Holzkonstruktion, baugeschichtlich von Bedeutung, bedeutend für Ortsbild und Umgebung.

Datierung	Türsturz bez. 1859 (Wohnstallhaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 09251475 A**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Peker, Franziska
Beschreibung	Wohnstallhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.