

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09251475
Kreis Bautzen
Gemeinde Doberschau-Gaußig
Anschrift Arnsdorfer Straße 9
Gem. * Fl-stck. * Flur Dretschen * 18a

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und Scheune; Wohnstallhaus Obergeschoss Fachwerk verschiefert, mit Granittürstock, Scheune verbretterte Holzkonstruktion, baugeschichtlich von Bedeutung, bedeutend für Ortsbild und Umgebung.


Datierung Türsturz bez. 1859 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 09251475 A
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Peker, Franziska
Beschreibung	Wohnstallhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

