Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09251729
Kreis	Bautzen
Gemeinde	Hochkirch
Anschrift	Zschorna 9 (gegenüber)
Gem. * Fl-stck. * Flur	Zschorna * 227/6; 125/1

Kurzcharakteristik


Bruchsteinstützmauer entlang der Straße; baugeschichtlich von Bedeutung

Datierung	19. Jh. (Stützmauer)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**F 09251729 A**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Remus, Cornelia
Beschreibung	Bruchsteinstützmauer entlang der Straße

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.