

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09251729
Kreis Bautzen
Gemeinde Hochkirch
Anschrift Zschorna 9 (gegenüber)
Gem. * Fl-stck. * Flur Zschorna * 227/6; 125/1

Kurzcharakteristik

Bruchsteinstützmauer entlang der Straße; baugeschichtlich von Bedeutung


Datierung 19. Jh. (Stützmauer)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 09251729 A
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Remus, Cornelia
Beschreibung	Bruchsteinstützmauer entlang der Straße

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

