

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09251926  
**Kreis** Bautzen  
**Gemeinde** Kubschütz  
**Anschrift** Blösa 1  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Blösa \* 24/4  
**Bauwerksname** Gut Blösa (Sachgesamtheit)

### Kurzcharakteristik

**Sachgesamtheit** Gut Blösa mit folgenden Einzeldenkmalen: Gutshaus und Durchfahrtsscheune (siehe Einzeldenkmalliste - Obj. 09301160) und folgenden Sachgesamtheitsteilen: ehem. Wirtschaftsgebäude (Stallscheune), weiteres Wirtschaftsgebäude im rechten Winkel sowie Grundstückseinfriedung mit drei Steinen in der Mauer; baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung [Störelemente: zweigeschossiger Schuppen neben Durchfahrtsscheune und daran angebaute eingeschossige Garage]

**Datierung** 18. Jh. (Wirtschaftsgebäude); bez. 1737 (Wirtschaftsgebäude); Stein bez. 1706? (Grundstückseinfassung); Stein bez. 1876 (Grundstückseinfassung); Stein bez. 1935 (Grundstückseinfassung)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** XXX/61/0  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

