Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09253037
Kreis	Bautzen
Gemeinde	Bautzen, Stadt
Anschrift	Zinzendorfplatz 7
Gem. * Fl-stck. * Flur	Kleinwelka * 30
Bauwerksname	Schwesternhaus; Chorsaal; Schwesternhäuser; Kolonie Kleinwelka (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmal o. g. Sachgesamtheit: Wohnhaus mit Chorsaal und zwei Hofflügeln, über annähernd U-förmigem Grundriss sowie Brunnen auf dem Hof und Hofpflasterung mit hofseitige Remise mit südlichem Anbau, (siehe auch Nummer 6 und Friedhofsweg 1 sowie Sachgesamtheitsdokument - Obj. 09300736), Garten, Zufahrtstore, Granitgehwegplatten und Granitpfosten der Einfriedungen als Sachgesamtheitsteile; baugeschichtlich, ortsgeschichtlich, platzbildprägend und religionsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	1770 (Wohnhaus); 2. Hälfte 18. Jh. (Remisengebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**XL/13/36**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**XL/13/E**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**XL/14/0**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**XL/14/1**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**CXXVII/26/14**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Kube, Ricarda
Beschreibung	Wohnhaus Nr. 7, links der Übergang von Friedhofsweg 1



Fotonummer	**CXXVII/26/15**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Kube, Ricarda
Beschreibung	Wohnhaus Nr. 7, nach hinten angebauter Flügel, Ostseite



Fotonummer **CXXVII/26/16**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnhaus Nr. 7, nach hinten angebauter Flügel, Ostseite, Übergang zu Friedhofsweg 1



Fotonummer **CXXVII/26/25**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnhaus Nr. 7, Eingang zum Platz



Fotonummer **CXXVII/17/2**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnhaus Nr. 6, hinten rechts die Remise



Fotonummer **CXXVII/17/4**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnhaus Nr. 6, rechts das Haus an der Ecke zur Peter-Buck-Straße, hinten die Remise



Fotonummer **CXXVII/17/5**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnhaus Nr. 6, die Remise



Fotonummer **CXXVII/17/6**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnhaus Nr. 6, Blick von Süden auf die Westseite



Fotonummer **CXXVII/17/7**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnhaus Nr. 6, Blick von Westen auf den Südgiebel und die Remise



Fotonummer **CXXVII/17/8**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnhaus Nr. 6, Eckhaus von hinten, links die Hofseite der Peter-Buck-Straße 2



Fotonummer **CXXVII/17/9**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnhaus Nr. 6, Aufgang zu dem kleinen südlichen Anbau längs des Remisengebäudes



Fotonummer **CXXVII/17/12**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnhaus Nr. 6, links das Haus Peter-Buck-Straße 2, rechts die Remise von der Rückseite mit kleinem Anbau und Treppe zum höheren Garten



Fotonummer **CXXVII/17/13**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnhaus Nr. 6, Remise von der Rückseite mit kleinem Anbau



Fotonummer **CXXVII/17/14**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnhaus mit Chorsaal Nr. 6, Blick von Südosten



Fotonummer **CXXVII/17/15**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnhaus mit Chorsaal Nr. 6, Remise, Giebel nach Osten



Fotonummer **CXXVII/21/29**
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnhaus Nr. 7, nach hinten angebauter Flügel, Ostseite, Übergang zu Friedhofsweg 1



Fotonummer **F 09253037 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Rosner, Ulrich
Beschreibung hofseitige Remise mit südlichem Anbau; Blick von Süden



Fotonummer **F 09253037 B**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Hof des Wohnhauses (Nr. 7) mit Granitplattenwegen und Obstgehölzen; Blick von Süden



Fotonummer **F 09253037 C**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Remise und Hofpflasterung; Blick von Osten



Fotonummer **F 09253037 D**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Remise und Hofpflasterung; Blick von Westen



Fotonummer **F 09253037 E**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Garten: Stützmauer und Granitplattenweg südlich von Wohnhaus Nr. 7; Blick von Westen



Fotonummer **F 09253037 F**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Garten: Brunnennische in der Stützmauer südlich von Wohnhaus Nr. 7; Blick von Norden



Fotonummer **F 09253037 G**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Garten: östliche Böschung mit Eibe, Buxbäumen, Obstbaum und Treppe; Blick von Nordwesten



Fotonummer **F 09253037 H**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Garten: südlicher Gartenbereich oberhalb der Böschung; Blick von Norden



Fotonummer **F 09253037 I**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung Peter-Buck-Straße 2, Remise mit Anbau und südwestlicher Gartenbereich mit Granitpfosten und Obstbäumen; Blick von Osten



Fotonummer **F 09253037 J**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung östliches Zufahrtstor; Blick von Norden




Fotonummer **F 09253037 K**
Aufnahmejahr 2021
Fotograf Epple, Silke
Beschreibung westliches Zufahrtstor; Blick von Norden



Fotonummer **F 09253037 L**
Aufnahmejahr 2008
Fotograf -
Beschreibung Wohnhaus mit Chorsaalflügel

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.