

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09253037
Kreis	Bautzen
Gemeinde	Bautzen, Stadt
Anschrift	Zinzendorfplatz 7
Gem. * Fl-stck. * Flur	Kleinwelka * 30
Bauwerksname	Schwesternhaus; Chorsaal; Schwesternhäuser; Kolonie Kleinwelka (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmal o. g. Sachgesamtheit: Wohnhaus mit Chorsaal und zwei Hofflügeln, über annähernd U-förmigem Grundriss sowie Brunnen auf dem Hof und Hofpflasterung mit hofseitige Remise mit südlichem Anbau, (siehe auch Nummer 6 und Friedhofsweg 1 sowie Sachgesamtheitsdokument - Obj. 09300736), Garten, Zufahrtstore, Granitgehwegplatten und Granitpfosten der Einfriedungen als Sachgesamtheitsteile; baugeschichtlich, ortsgeschichtlich, platzbildprägend und religionsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1770 (Wohnhaus); 2. Hälfte 18. Jh. (Remisengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XL/13/36
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer XL/13/E
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer XL/14/0
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer XL/14/1
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer CXXVII/26/14
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnhaus Nr. 7, links der Übergang von Friedhofsweg 1



Fotonummer CXXVII/26/15
Aufnahmejahr 2011
Fotograf Kube, Ricarda
Beschreibung Wohnhaus Nr. 7, nach hinten angebaute Flügel, Ostseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXVII/26/16
2011
Kube, Ricarda
Wohnhaus Nr. 7, nach hinten angebauter Flügel, Ostseite, Übergang zu Friedhofsweg 1



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXVII/26/25
2011
Kube, Ricarda
Wohnhaus Nr. 7, Eingang zum Platz



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXVII/17/2
2011
Kube, Ricarda
Wohnhaus Nr. 6, hinten rechts die Remise



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXVII/17/4
2011
Kube, Ricarda
Wohnhaus Nr. 6, rechts das Haus an der Ecke zur Peter-Buck-Straße, hinten die Remise



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXVII/17/5
2011
Kube, Ricarda
Wohnhaus Nr. 6, die Remise



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXVII/17/6
2011
Kube, Ricarda
Wohnhaus Nr. 6, Blick von Süden auf die Westseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXVII/17/7
2011
Kube, Ricarda
Wohnhaus Nr. 6, Blick von Westen auf den Südgiebel und die Remise



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXVII/17/8
2011
Kube, Ricarda
Wohnhaus Nr. 6, Eckhaus von hinten, links die Hofseite der Peter-Buck-Straße 2



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXVII/17/9
2011
Kube, Ricarda
Wohnhaus Nr. 6, Aufgang zu dem kleinen südlichen Anbau längs des Remisengebäudes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXVII/17/12
2011
Kube, Ricarda
Wohnhaus Nr. 6, links das Haus Peter-Buck-Straße 2, rechts die Remise von der Rückseite mit kleinem Anbau und Treppe zum höheren Garten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXVII/17/13
2011
Kube, Ricarda
Wohnhaus Nr. 6, Remise von der Rückseite mit kleinem Anbau



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXVII/17/14
2011
Kube, Ricarda
Wohnhaus mit Chorsaal Nr. 6, Blick von Südosten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXVII/17/15
2011
Kube, Ricarda
Wohnhaus mit Chorsaal Nr. 6, Remise, Giebel nach Osten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXXVII/21/29
2011
Kube, Ricarda
Wohnhaus Nr. 7, nach hinten angebauter Flügel, Ostseite, Übergang zu Friedhofsweg 1



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09253037 A
2014
Rosner, Ulrich
hofseitige Remise mit südlichem Anbau; Blick von Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09253037 B
2021
Epple, Silke
Hof des Wohnhauses (Nr. 7) mit Granitplattenwegen und Obstgehölzen; Blick von Süden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09253037 C
2021
Epple, Silke
Remise und Hofpflasterung; Blick von Osten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09253037 D
2021
Epple, Silke
Remise und Hofpflasterung; Blick von Westen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09253037 E
2021
Epple, Silke
Garten: Stützmauer und Granitplattenweg südlich von Wohnhaus Nr. 7; Blick von Westen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09253037 F
2021
Epple, Silke
Garten: Brunnennische in der Stützmauer südlich von Wohnhaus Nr. 7; Blick von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09253037 G
2021
Epple, Silke
Garten: östliche Böschung mit Eibe, Buxbäumen, Obstbaum und Treppe; Blick von Nordwesten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09253037 H
2021
Epple, Silke
Garten: südlicher Gartenbereich oberhalb der Böschung; Blick von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09253037 I
2021
Epple, Silke
Peter-Buck-Straße 2, Remise mit Anbau und südwestlicher Gartenbereich mit Granitpfosten und Obstbäumen; Blick von Osten



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09253037 J
2021
Epple, Silke
östliches Zufahrtstor; Blick von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 09253037 K
2021
Epple, Silke
westliches Zufahrtstor; Blick von Norden



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09253037 L
2008
-
Wohnhaus mit Chorsaalflügel

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

