

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09253090
Kreis Bautzen
Gemeinde Radibor
Anschrift Dorfaue 8
Gem. * Fl-stck. * Flur Cölln * 27

Kurzcharakteristik

Scheune; Bruchsteinbau mit Durchfahrt; traufständig, von großer Wirkung auf den zentralen Anger, baugeschichtlich von Bedeutung


Datierung um 1850 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	XXXVI/95/8
Aufnahmejahr	1994
Fotograf	Hammerström, Kerstin
Beschreibung	Bruchsteinscheune mit Durchfahrt

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

