Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09253244
Kreis	Bautzen
Gemeinde	Neschwitz
Anschrift	Parkstraße -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Neschwitz * 75
Bauwerksname	Kirche und Kirchhof Neschwitz (Sachgesamtheit)

Kurzcharakteristik

Einzeldenkmale der Sachgesamtheit Kirche mit Ausstattung und Kirchhof Neschwitz: Kirche, Einfriedungsmauer, Kirchhofstor mit Torlinde im Süden, Aufbahrungshäuschen im Nordwesten, 11 Grabmale und Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges (siehe Sachgesamtheitsdokument - obj. 09306587); barocke Saalkirche, Putzbau mit geradem Chorschluss, verschiedene Anbauten, an der Nordseite zweigeschossiger Anbau mit geschwungenem Giebel, massiver quadratischer Westturm mit oktogonalem Glockengeschoss (1693), innen: Schiff mit flacher Putzdecke, Chor mit schlichtem Kreuzgratgewölbe, baugeschichtlichen, ortsgeschichtlichen und städtebaulichen und landschaftsgestaltenden Bedeutung

Datierung	Anfang 17. Jh. (Kirche); 1606 (Altar); um 1600, kleiner Altar (Altar); um 1520 (Triumphkreuzgruppe); 18./19. Jh. (Grabmal)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**XLV/100/22A**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**XLV/100/23A**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**XLV/100/24A**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**XLV/100/E**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**F 09253244 A**
Aufnahmejahr	2012
Fotograf	Weser, Gerd
Beschreibung	1. Grabmal Friedrich Christlieb Wahle (1763-1845)



Fotonummer **F 09253244 B**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Kirche Neschwitz



Fotonummer **F 09253244 C**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung 2. Grabmal Ehrenfried Liebegott ?



Fotonummer **F 09253244 D**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Leichenhäuschen



Fotonummer **F 09253244 E**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung 3. Zwei Sandsteingrabmale an der Kirchhofsmauer, Inschriften sehr stark angewittert



Fotonummer **F 09253244 F**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung 4. Grabmal Elisabeth ?, dreistufiger Sockel, darüber Sandsteinpostament mit Feston, Urnenaufsatz aus Sandstein



Fotonummer **F 09253244 G**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung 5. Grabmal Frieder Philipp Lincke, breiter Sockel, Postament mit flachen Reliefs trauernder Engel, überdachter Vier-Pfeiler-Aufsatz



Fotonummer **F 09253244 H**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges



Fotonummer **F 09253244 I**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung 6. Grabmal Andreas Schulze, Sandsteinpostament mit Dreiecksgiebelaufsatz und Bekrönung (1781-1856)



Fotonummer **F 09253244 J**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung 7. Grabmal der Familie Mieth, Sandsteinpostament mit zwei ovalen Medaillons, links Martin Mieth (geb. 1751), rechts ? Mieth (1755-1820)



Fotonummer **F 09253244 K**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung 8. Grabmal, Sandsteinkubus mit ovalem Medaillon, Inschrift schwer leserlich




Fotonummer **F 09253244 L**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Kirchhofstor



Fotonummer **F 09253244 M**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung 10. Grabmal Johann August Schulze, Sandsteingrabmal in Form eines ca. 2m hohen Baumstumpfs



Fotonummer **F 09253244 N**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung 10. Grabmal Johann August Schulze, Sandsteingrabmal in Form eines ca. 2m hohen Baumstumpfs



Fotonummer **F 09253244 O**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung 11. Grabmal Christian Gottlob Schade, Säulengrabmal auf quadratischem Sockel mit attischer Basis, bekrönt durch Putte mit Füllhorn



Fotonummer **F 09253244 P**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Kirche Neschwitz



Fotonummer **F 09253244 Q**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung Kirchhofstor




Fotonummer **F 09253244 R**
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Weser, Gerd
Beschreibung 9. Grabmal Johanne Christiane ?, flacher Sandsteinkubus mit profilierter Abdeckplatte, darüber halbrunder Aufsatz mit drei Engelsköpfen



Fotonummer **F 09253244 S**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf LRA Bautzen
Beschreibung Kirche und Kirchhof mit Einfriedungsmauer, Kirchhofstor mit Torlinde (Gartendenkmal) im Süden, Aufbahrungshäuschen im Nordwesten, 11 Grabmale und Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges




Fotonummer **F 09253244 T**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf LRA Bautzen
Beschreibung Kirche und Kirchhof mit Einfriedungsmauer, Kirchhofstor mit Torlinde (Gartendenkmal) im Süden, Aufbahrungshäuschen im Nordwesten, 11 Grabmale und Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges



Fotonummer **F 09253244 U**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf LRA Bautzen
Beschreibung Kirche und Kirchhof mit Einfriedungsmauer, Kirchhofstor mit Torlinde (Gartendenkmal) im Süden, Aufbahrungshäuschen im Nordwesten, 11 Grabmale und Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.