Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09253739
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Neustadt in Sachsen, Stadt
Anschrift	Polenztalstraße 46
Gem. * Fl-stck. * Flur	Polenz * 39

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus mit integrierter Scheune; Obergeschoss Fachwerk verbrettert, baugeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Mitteldeutsches Wohnstallhaus mit charakteristischer Grundrisseinteilung in Wohnteil, Flur und Stall-/Wirtschaftsteil und regionaltypisch verbrettertem Fachwerk-Oberstock (fast vollständig und unversehrt erhalten); entstanden um 1800, als Bauernhaus einer Hufe Strukturelement des Waldhufendorfes Polenz. Großes Bruchstein-Tonnengewölbe als Keller; das massive Erdgeschoss aus Ziegelmauerwerk (nur die Bergseite aus Feldstein) lässt Baumaßnahmen vor etwa 100 Jahren erkennen, in deren Verlauf die Grundrisssituation etwas verändert und womöglich eine Umgebindekonstruktion entfernt wurde. Scharrierte Natursteingewände, die Stalltür und der linear integrierte Scheunenteil sind in ihrer ehemaligen Funktion bereits von außen klar erkennbar. Das preußische Kappengewölbe des Stallteils dürfte ebenfalls Zeugnis des gen. Umbaus sein. Satteldach als Kaltdach mit liegendem Dachstuhl, Windrispen im Sparrenbereich, die zwölf Binder mit Zimmermannszeichen versehen; hier auch der Scheunenanbau durch gesägte Balken klar von der alten Bausubstanz unterscheidbar. Baugeschichtliche und ortsentwicklungsgeschichtliche Bedeutung, Relikt einer einst regionaltypischen Baugattung in veränderter Umgebung.

LfD/2014

Datierung	1. Hälfte 19. Jh. (Wohnstallhaus)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

Fotonummer	**L/58/4A**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	

Fotonummer	**F 09253739 A**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Finkler, Lutz
Beschreibung	Wohnstallhaus (OG Fachwerk) mit integrierter Scheune

Fotonummer	**F 09253739 B**
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Finkler, Lutz
Beschreibung	Wohnstallhaus (OG Fachwerk) mit integrierter Scheune

Fotonummer	**F 09253739 C**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Wohnstallhaus, südöstliche Straßenfront mit Eingang und südwestliche Giebelseite

Fotonummer	**F 09253739 B**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Wohnstallhaus, südöstliche Straßenfront und nordöstliche Giebelseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.