

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09254384  
**Kreis** Sächsische Schweiz-Osterzgebirge  
**Gemeinde** Dürrröhrsdorf-Dittersbach  
**Anschrift** Dürrröhrsdorfer Straße 9  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Dobra \* 1/5

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus und drei Seitengebäude eines Vierseithofes sowie zwei Torpfosten; in seiner Struktur bemerkenswert erhaltenes Ensemble, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** Türstock bez. 1840 (Wohnstallhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LIII/58/9  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** LIII/58/10  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

