

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09254391  
**Kreis** Sächsische Schweiz-Osterzgebirge  
**Gemeinde** Dürrröhrsdorf-Dittersbach  
**Anschrift** Mittelweg 4  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Dobra \* 99a; 103/4

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Auszugshaus und ein Seitengebäude eines Vierseithofes; im ursprünglichen Aussehen und in der Struktur weitgehend erhaltene Anlage, baugeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** bez. 1849 (Wohnstallhaus)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LIII/58/25  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung




**Fotonummer** LIII/58/26  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** LIII/58/27  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

