

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09254469
Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde Sebnitz, Stadt
Anschrift Schandauer Straße 78
Gem. * Fl-stck. * Flur Hinterhermsdorf * 160/1

Kurzcharakteristik

Wohnhaus (Umgebände) mit integrierter Scheune; baugeschichtlich und sozialgeschichtlich von Bedeutung


Datierung Türsturz bez. 1841 (Wohnhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	LIII/94/6
Aufnahmejahr	1997
Fotograf	Popova, Kristina
Beschreibung	Ländliches Wohnhaus (Umgebände)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

