

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09254976
Kreis Bautzen
Gemeinde Göda
Anschrift Dobranitz 5
Gem. * Fl-stck. * Flur Dobranitz * 8/2

Kurzcharakteristik

Wohnhaus, südliche Scheune, westliches und östliches Seitengebäude sowie Toreinfahrt eines Vierseithofes; Beispiel eines ortsbildprägenden Bauernhofes, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung


Datierung 2. Hälfte 19. Jh. (Bauernhaus); 2. Hälfte 19. Jh. (Scheune); 2. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	F 09254976 C
Aufnahmejahr	2011
Fotograf	Peker, Franziska
Beschreibung	Wohnhaus eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

