

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09255742
Kreis	Leipzig
Gemeinde	Wurzen, Stadt
Anschrift	Am Bahnhof 3
Gem. * Fl-stck. * Flur	Wurzen * 1874/40
Bauwerksname	Bahnhof Wurzen; Eisenbahnstrecken Leipzig–Dresden; Glauchau–Wurzen (Muldentalbahn)

Kurzcharakteristik

Bahnhof mit Empfangsgebäude, Hausbahnsteig (Bahnsteig 1) mit teilweise originaler gußeisernen Säulen; Bahnhofanlage an der ältesten sächsischen Eisenbahnstrecke Leipzig–Dresden und der Nebenbahnstrecke Glauchau–Wurzen (Muldentalbahn) von verkehrsgeschichtlicher Bedeutung, repräsentatives gründerzeitliches Empfangsgebäude als fünfgliedriger Baukörper, aus ein- und zweigeschossigen Gebäudeteilen bestehend, mit schlichter neurenaissanceartiger Gestaltung der Putzfassade, Pilastergliederung, Rundbogenfenster und Rundbogenportal von baugeschichtlicher Bedeutung, als Ausgangspunkt für die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt auch von ortsentwicklungsgeschichtlicher Bedeutung

Datierung 1839 (Empfangsgebäude); 1851-1852 (Empfangsgebäude); 1894 (Unterführung); vor 2008 (Unterführung); 1895 (Hausbahnsteig)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XXV/62/73**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XXV/63/2**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XXV/63/4**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

1993
Müller, Steffen-Peter
Detail Bahnsteig



Fotonummer **XXV/63/8**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XXV/63/14**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXV/63/16



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXV/63/18



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXV/63/22



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXV/62/69



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXV/62/71



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXXV/87/53



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXXV/87/55



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXXV/87/57



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXXV/87/61



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXXV/87/63



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09255742 A
1993
Müller, Steffen-Peter
Empfangsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 711 940
1998
Straube
Bahnhof mit Empfangsgebäude,



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 711 941
1998
Straube
Hausbahnsteig (Bahnsteig 1) mit gußeisernen Säulen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 711 944
1998
Straube
Bahnhof mit Empfangsgebäude, Hausbahnsteig (Bahnsteig 1)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 711 945
1998
Straube
Empfangsgebäude, Giebelseite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 711 946
1998
Straube
Nebengebäude, strassenseitig



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 711 948
1998
Straube
Nebengebäude, strassenseitig



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 711 952
1998
Straube
Hausbahnsteig (Bahnsteig 1) mit gußeisernen Säule



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

XXV/63/6
1993
Müller, Steffen-Peter
Detail Bahnsteig



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09255742 D
2019
Ehrentraut, Jane
Empfangsgebäude, strassenseitig



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09255742
2019
Ehrentraut, Jane
Empfangsgebäude, strassenseitig



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09255742 E
2019
Ehrentraut, Jane
Hausbahnsteig (Bahnsteig 1) mit gußeisernen Säulen und erneuerter Bahnsteigüberdachung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09255742 F
2019
Ehrentraut, Jane
Restaurierte gußeiserne Säule der Bahnsteigüberdachung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09255742 G
2019
Ehrentraut, Jane
Empfangsgebäude, Gleisansicht

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

