Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09255742

Kreis Leipzig

Gemeinde Wurzen, Stadt

Anschrift Am Bahnhof 3

Gem. * Fl-stck. * Flur Wurzen * 1874/40

Bauwerksname Bahnhof Wurzen; Eisenbahnstrecken Leipzig–Dresden; Glauchau–Wurzen (Muldentalbahn)

Kurzcharakteristik

Bahnhof mit Empfangsgebäude, Hausbahnsteig (Bahnsteig 1) mit teilweise originaler gußeisernen Säulen; Bahnhofanlage an der ältesten sächsischen Eisenbahnstrecke Leipzig–Dresden und der Nebenbahnstrecke Glauchau–Wurzen (Muldentalbahn) von verkehrsgeschichtlicher Bedeutung, repräsentatives gründerzeitliches Empfangsgebäude als fünfgliedriger Baukörper, aus ein- und zweigeschossigen Gebäudeteilen bestehend, mit schlichter neurenaissanceartiger Gestaltung der Putzfassade, Pilastergliederung, Rundbogenfenster und Rundbogenportal von baugeschichtlicher Bedeutung, als Ausgangspunkt für die industrielle und wirtschaftschaftliche Entwicklung der Stadt auch von ortsentwicklungsgeschichtlicher Bedeutung

Datierung 1839 (Empfangsgebäude); 1851-1852 (Empfangsgebäude); 1894 (Unterführung); vor 2008 (Unterführung); 1895 (Hausbahnsteig)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XXV/62/73**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XXV/63/2**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XXV/63/4**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Müller, Steffen-Peter
Beschreibung Detail Bahnsteig



Fotonummer **XXV/63/8**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XXV/63/14**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XXV/63/16**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XXV/63/18**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XXV/63/22**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XXV/62/69**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XXV/62/71**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XXV/63/6**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Müller, Steffen-Peter
Beschreibung Detail Bahnsteig



Fotonummer **XXXV/87/53**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XXXV/87/55**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XXXV/87/57**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XXXV/87/61**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **XXXV/87/63**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 09255742 A**
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Müller, Steffen-Peter
Beschreibung Empfangsgebäude



Fotonummer **DF 711 940**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Straube
Beschreibung Bahnhof mit Empfangsgebäude,



Fotonummer **DF 711 941**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Straube
Beschreibung Hausbahnsteig (Bahnsteig 1) mit gußeisernen Säulen



Fotonummer **DF 711 944**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Straube
Beschreibung Bahnhof mit Empfangsgebäude, Hausbahnsteig (Bahnsteig 1)



Fotonummer **DF 711 945**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Straube
Beschreibung Empfangsgebäude, Giebelseite



Fotonummer **DF 711 946**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Straube
Beschreibung Nebengebäude, strassenseitig



Fotonummer **DF 711 948**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Straube
Beschreibung Nebengebäude, strassenseitig



Fotonummer **DF 711 952**
Aufnahmejahr 1998
Fotograf Straube
Beschreibung Hausbahnsteig (Bahnsteig 1) mit gußeisernen Säule



Fotonummer **F 09255742 D**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Ehrentraut, Jane
Beschreibung Empfangsgebäude, strassenseitig



Fotonummer	**F 09255742**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Ehrentraut, Jane
Beschreibung	Empfangsgebäude, strassenseitig



Fotonummer	**F 09255742 E**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Ehrentraut, Jane
Beschreibung	Hausbahnsteig (Bahnsteig 1) mit gußeisernen Säulen und erneuerter Bahnsteigüberdachung




Fotonummer	**F 09255742 F**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Ehrentraut, Jane
Beschreibung	Restaurierte gußeiserne Säule der Bahnsteigüberdachung



Fotonummer	**F 09255742 G**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Ehrentraut, Jane
Beschreibung	Empfangsgebäude, Gleisansicht

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.